



M255.04

Einbauanleitung

Dacia: Dokker, Duster, Lodgy, Logan, Sandero
Nissan: Kubistar
Renault: Clio (II, II FL, Campus Evolution),
 Duster, Kangoo (Extra, I et I FL), Logan, Thalia
 FL, Twingo (I, I FL, II et II FL), Symbol – Thalia,
 Lutécia, Wind

OE-Referenz
 OE 8200651172
 54325-00QAA

IDENTIFIKATION DES FEDERBEINLAGERS SNR M255.04

Rückverfolgbarkeit:
SNR AP.40016.S01



PROBLEME BEI FEHLERHAFTER MONTAGE:

Wenn das Federbeinlager verkehrt herum in den Federteller eingebaut wird, behindert es die Drehung der Lenkanlage.

EINBAURICHTUNG DES SNR-LAGERS AP.40016.S01



Seite mit
 sichtbaren
 Kennzeichnun
 en => **RICHTIG**



Seite ohne
 sichtbare
 Kennzeichnungen
 => **FALSCH**



Alle vorhandenen Teile müssen verwendet und nach Vorschrift eingebaut werden.
Etwas Spiel zwischen der oberen Federbeinaufnahme und dem Federbeinteller ist normal


Oberer Federbeinaufnahme
(in der Fahrzeugkarosserie)

Federbeinlager

Oberer Federteller

Feder

Unterer Federteller



Spalt

Federbeinteller
(Rückschlagdämpfung)

Federteller

Federanschlag

Stoßdämpfer

Empfehlungen

Stets die Herstellerangaben zum Ein- und Ausbau sowie die vorgeschriebenen Anzugsdrehmomente beachten.

NTN Europe bietet das komplette Federbeinlagersatz KB655.07. Wir empfehlen einen wechseln paarweise.

Beachten Sie die Anwendungsliste in unserem Online-Katalog: [eshop](#)



Den Online-Katalog finden Sie auch unter diesem QR-Code.

UNBEDINGT DIE ANGABEN DER FAHRZEUGHERSTELLER BEACHTEN !

©NTN-SNR Roulements

der Herausgeber. Jede Form der vollständigen oder teilweisen Reproduktion ohne vorherige Genehmigung ist untersagt. Das Unternehmen NTN Europe haftet nicht für eventuelle Fehler oder Auslassungen sowie Verluste aus direkten, indirekten oder Folgeschäden irgendwelcher Art, die im Zusammenhang mit dem Gebrauch dieses Dokuments trotz gebührender Sorgfalt bei dessen Erstellung auftreten

