



R159.64/PL/04/2022

R159.64 / R159.65

Identyfikacja łożysk R159.64/65

<p>PEUGEOT: 308 II</p> <p>CITROËN: C4 Picasso II</p>	<p>Numery referencyjne OE (łożysko)</p> <p>9674375280 (308 II)</p> <p>9671326080 (C4 Picasso II)</p>
--	---

ROZRÓŻNIENIE ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA R159.64 I R159.65

R159.64: Peugeot 308 II



R159.65: Citroën C4 Picasso II

CZĘSTY PROBLEM


PROBLEM Z ROZRÓŻNIENIEM

Chociaż podobne w wyglądzie, łożyska te nie są zamienne! Mają różną konstrukcję wewnętrzną, a ich zamiana przyczyni się do skrócenia okresu eksploatacji.

R159.64: Peugeot 308 II

Numer fabryczny:
SNR XHGB42501R02

Łożysko **z** zewnętrznym kołnierzem



R159.65: Citroën C4 Picasso II

Numer fabryczny:
SNR XHGB42354R01

Łożysko **bez** zewnętrznego kołnierza



Zalecenia



Wszystkie dane montażowe można znaleźć w naszym katalogu online: [e-shop](#)



Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do naszego katalogu online.

**POSTĘPUJ ZGODNIE Z ZALECENIAMI
PRODUCENTA POJAZDU!**

©NTN-SNR ROULEMENTS

Treść tego dokumentu jest chroniona prawem autorskim wydawcy i jego powielanie, nawet częściowe, jest zabronione bez pisemnej zgody redakcji. Pomimo staranności w przygotowaniu tego dokumentu, firma NTN-SNR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy lub pominięcia, które mogą spowodować straty lub szkody bezpośrednie lub pośrednie wynikające z ich wykorzystania.

